通学路危険箇所一覧

学校名	番号	道路名	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体	対策状況
高千穂小学校	15	県道 緒方・高千穂線(主要地方道) バス停(尾谷)付近	見通しが悪い	バス停の変更協議	警察・宮崎県・高千穂町	(対策検討中)
	16	県道 諸塚・高千穂線	椎屋谷から秋元間道が狭くカーブが多い	道路改良(H22一部事業化)	宮崎県	継続対策中
	55	町道 松能橋・田田野線 竹村金属付近	道幅が狭く、車の離合が困難な箇所であり、通学児童・生徒の安全確保が必要	改良計画を検討。道路拡幅・自転車歩行者道の設置	高千穂町	継続対策中
	57	町道 三田井・上野線 三田井北公民館付近	道幅が狭く、車の離合が困難な箇所であり、通学児童・生徒の安全確保が必要	道路改良工事	高千穂町	継続対策中
	59	町道 三田井・下野線 尾迫原交差点付近	用水路に柵が無い	転落防止柵の設置	その他	(対策検討中)
	61	県道 諸塚・高千穂線 保健所入口	車が歩道まで入って一時停止する	横断歩道・停止線の再塗装	警察	(対策検討中)
	62	県道 諸塚・高千穂線 平和町線とのT字路	車が歩道まで入って一時停止する	横断歩道・停止線の再塗装	警察	(対策検討中)
	81	町道 高千穂小学校線 三田井尾迫原	歩道がないため。柵の無い箇所がある。	路面標示の設置。小学校への来校者などへの啓発。転落防止柵の設置。	高千穂町・小学校	(対策検討中)
	82	町道 役場・神殿線 三田井尾迫原 高千穂町役場付近。	狭隘区間、急勾配箇所がある。	警戒標識、路面標示の設置。学校による指導。	高千穂町・小学校	(対策検討中)
	83	町道 平和坂線 三田井寺迫 町区公民館付近	カーブがきつく見通しが悪い。	隣接する通学路(平和町線)は対策済み。通学ルートの変更。	小学校	(対策検討中)
	84	町道 神殿西通り線 三田井神殿 神殿公民館	防犯上問題がある。運転手、歩行者からも見えにくい。	防犯対策。通学ルートの変更。カーブミラーの設置や支障木の伐採。小学校・保護者などにより子供への注意喚起。	警察・小学校	(対策検討中)
	85	町道 第2市の祝子線 三田井寺迫 黒木歯科付近	防犯上問題がある。	防犯対策。通学ルートの変更。	警察・小学校	(対策検討中)
	86	町道 寺迫・杉の上線 三田井寺迫地内 リバティ神殿付近	防犯上問題がある。	防犯対策。通学ルートの変更。	警察・小学校	(対策検討中)
	87	町道 野方野・末市線 日之影町末市付近	落石の危険がある	学校による指導。	小学校	(対策検討中)
	105	町道 平和町線 三田井寺迫 ほまれ酒店付近の用水路	用水路に柵がない。ロープもない。	転落防止柵の設置。小学校・保護者などにより子供への注意喚起。	その他・小学校	(対策検討中)
	106	県道 諸塚・高千穂線 高千穂神社から高千穂中学校上の交差点	車のスピードが出やすい。横断歩道が街路樹等で見えにくい。台風で壊れた歩道の早期復旧。	減速マークなど路面標示の設置や視認を妨げる枝木の除去。小学校・保護者により子供への注意喚起。災害復旧工事の早期完成。	宮崎県・小学校	(対策検討中)
押方小学校	71	町道 下押方・片内線 押方本組地内	児童の通学時間帯に近隣保育園への送迎車が多いため	警戒標識、路面標示等の設置。	高千穂町	(対策検討中)
	107	町道 下押方・片内線 押方宮野原地内	用水路の蓋がないので、落下の危険がある。	転落防止柵の設置を検討。	高千穂町	(対策検討中)
	108	町道 下押方・片内線 押方小学校付近	車輛防護柵が破損。車輛防護柵がない崖がある。	車輛防護柵の設置と取替。	高千穂町	(対策検討中)
岩戸小学校	51	県道 下野・鹿狩戸線 県道岩戸・延岡線との交差点	塗装がはがれており、横断歩道が見えにくい	横断歩道の再塗装	警察	(対策検討中)
	56	町道 岩戸・土呂久線 上寺ふれあいバス停前	道幅が狭く、車の離合が困難な箇所であり、通学児童・生徒の安全確保が必要	道路改良	高千穂町	継続対策中
	63	町道 笹之都・岩神線 終点側 県道交差点付近	用水路に蓋が無い	道路側溝の改修工事	高千穂町	継続対策中
	88	県道 岩戸・延岡線 (岩神工区)	幅が狭く、車の離合が困難な箇所であり、通学児童・生徒の安全確保が必要	道路拡幅	宮崎県	(対策検討中)
	89	町道 岩戸・下野線 亀山城橋～大野原間交差点	歩道が狭い。車が多く、児童の安全の確保が必要	減速マークなど路面標示の設置。歩道(歩行帯)の設置など	高千穂町	(対策検討中)
	90	県道 緒方・高千穂線 岩戸東岸寺	歩道が狭い。車が多く、児童の安全の確保が必要	カーブミラーの設置や警戒標識の設置など 小学校・保護者により子供への注意喚起。	宮崎県・小学校	(対策検討中)
	109	県道 岩戸・延岡線 黒原～馬場	土砂崩れ箇所の早期復旧	崩落箇所の早期復旧	宮崎県	(対策検討中)
田原小学校	31	町道 下野・河内線 南大平バス停と南バス亭間	用水路に蓋がない	土地改良区と協議	その他	(対策検討中)
	72	県道 竹田・五ヶ瀬線(主要地方道)	側溝のブロックがかけ、足をとられてしまう可能性があるため	改修修繕	宮崎県	(対策検討中)
	73	県道 竹田・五ヶ瀬線(主要地方道)	通学路に物がおいてあり狭くなっている。また、手すりの錆が酷い。	占用物件の適正化、再塗装	宮崎県	(対策検討中)
	76	町道 竜泉寺・河内線 河内柵屋地内	道幅が狭く、国道への近道として利用する車が多い。	警戒標識、路面標示等の設置	高千穂町	(対策検討中)
	91	県道 竹田・五ヶ瀬線 河内駐在所付近	死角となっている部分に横断歩道がある。	歩道の改築、横断歩道	警察・宮崎県	(対策検討中)
	92	町道 河内・夕塩線 県道との交差点付近	停止線を越えて、横断歩道上に停止する車がある。	路面標示による予告や停止線などの塗りなおし	警察・高千穂町	(対策検討中)
	93	県道 竹田・五ヶ瀬線 河内トンネル付近	防犯上の問題がある。	道路照明などの設置。	宮崎県	(対策検討中)
	94	町道 竜泉寺・河内線 河地橋付近	歩道がない。対向車線側には歩行スペースがある。	ラバーポールなどの設置。学校による指導。	高千穂町・小学校	(対策検討中)
	95	町道 竜泉寺・河内線 河内柵屋地内	木製の立て看板のが古く危ない	無届占用物件の除去や是正指導	高千穂町	(対策検討中)
	96	町道 竜泉寺・河内線 下野・河内線交差点付近	カーブミラーの管理。草竹類の除去	草木の除去。占用物件の是正指導。	高千穂町	(対策検討中)
	110	県道 竹田・五ヶ瀬線 指野川付近	歩道が狭くなっており、舗装がひび割れている。	歩道の改築など	宮崎県	(対策検討中)
111	町道 竜泉寺・河内線 下野・河内線交差点付近	老朽空家が危険	持ち主などと協議するなど	その他	(対策検討中)	
上野小学校	40	町道 中町・藤尾線	雨が降ると側溝の流速が早く危険。	蓋設置、土地改良区と協議	その他・高千穂町	(対策検討中)
	65	国道 325号線 町道聖川線との交差点部	町道への出入りの車が多く危険	学校による指導、看板移設による視距確保	小学校・保育園等	(対策検討中)
	77	県道 下野鹿狩戸線 下野交差点～谷地区付近	雑草が生えていて歩きづらいため	路肩の確保(草刈り)	宮崎県	継続対策中
	79	国道 325号線 上野町ノ平地内	車と歩行者の距離が近く危ないため、またスピードを出している車が多いため	交通安全啓発など	警察・宮崎県	(対策検討中)
	80	国道 325号線 下野交差点付近から商店付近	脇道から国道へ出る道の見通しが悪い。また、雑草が多く歩きづらいため	草木の除去。	宮崎県	継続対策中
	97	国道 325号線 上野商店街付近	歩道上の鋼製蓋の上が滑る。	用水管理者による対策。若しくは、道路排水施設(蓋)の変更。	その他・宮崎県	(対策検討中)
	98	町道 田井本・竜泉寺線 円間地区付近	落石の危険がある	落石対策の実施。通学ルートの変更。	高千穂町・小学校	継続対策中
	99	林道 玄武公民館付近	用水路の蓋がないので、落下の危険がある。	用水管理者による対策。学校による指導。	その他・小学校	(対策検討中)
	100	町道 下野・河内線 黒口集落付近	隣接林地に腐食した木がある。	学校による指導。	小学校	(対策検討中)
	101	町道 下野・河内線 上野藤尾地内	カーブミラーの管理。	カーブミラーの補修。学校による指導。	高千穂町・小学校	(対策検討中)
	102	町道 竜泉寺・河内線 人夫坂隧道	雨の日滑りやすい。動物がよく出る。	グルーピングの設置。学校による指導。若しくは、通学ルートの変更。	高千穂町・小学校	(対策検討中)
	103	町道 聖川線 上野雲井都地内	防火水槽のフェンスが腐食し危険。	学校による指導。	小学校	(対策検討中)
	104	町道 聖川線 下野漆野地内	道幅が狭い。木立で薄暗い。	自治会による啓蒙活動。通学ルートなどの変更など。	その他・小学校	(対策検討中)
	112	町道 竜泉寺・河内線 人夫坂隧道先	用水路の蓋がないので、落下の危険がある。	蓋の設置や立ち入り制限措置	その他・小学校	(対策検討中)
	113	町道 人夫坂線 人夫坂	登校時に転ぶ危険がある。	小学校・保護者による子供への注意喚起	小学校	(対策検討中)
114	町道 雲井都・板屋線 神鈴大橋付近	歩道が狭く、草も生えている	グリーンベルト・ラバーポール 小学校・保護者による子供への注意喚起	高千穂町・小学校	(対策検討中)	
115	町道 聖川線 陳内付近	防火水槽の柵が破損。	消防団・総務課により柵の修繕か有蓋化を図る 小学校・保護者による子供への注意喚起	その他・高千穂町・小学校	(対策検討中)	

※前年までに対策完了した箇所は除く